

WCS-232 V6.0 연결 방법 (1:1 연결)



On On On Off 기본값



스위치가 기본값으로 되어 있어야 합니다.

1:1 연결 방법 (따라 하시면 됩니다.)

1.

#1



먼저, #1의 Reset 버튼을 2초 이상 누릅니다.

결과: 팩토리 디폴트 됨. Mode LED 점등됨.

2.

#2



#2의 Reset 버튼을 2초 이상 누릅니다.

결과: 팩토리 디폴트 됨. Mode LED 점등됨.

3.

#1



#1의 Pairing 버튼을 2초 이상 누릅니다.

결과: 페어링 상태. Mode LED 점멸됨.

4.

#2



#2의 Pairing 버튼을 2초 이상 누릅니다.

결과: 페어링 상태. Mode LED 점멸됨.

5.

#2



한번 더 #2의 Pairing 버튼을 2초 이상 누릅니다.

결과: 연결 상태. Connect LED 점멸됨.

1:1 연결 확인

#1



#2



Connect LED 가 깜빡 깜빡 점멸됩니다. 이후 시리얼 포트의 속도는 스위치 조건표에 따라 변경해주시면 됩니다.